

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5240 DNLT

Der manuelle Trommel Reset an einem Brother HL-5240 DNLT Drucker kann von Ihnen selbst schnell und einfach durchgeführt werden. Folgen Sie dazu einfach der unten stehenden Resetanleitung.

- **Zunächst bitte die Geräteklappe öffnen. Das ist die Klappe hinter der Toner bzw. Trommeleinheit zu finden sind.**
- **Betätigen Sie an Ihrem Drucker die Taste "Go" oder "Start" und halten Sie diese unbedingt gedrückt!**
- **An Ihrem Drucker befinden sich vier Lampen. Wenn all diese Lampen aufleuchten, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe an Ihrem Brother HL-5240 DNLT.**

Der Reset des Trommelzählers ist hiermit ausgeführt. Die uneingeschränkte Nutzungsfähigkeit des Druckers ist damit wiederhergestellt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de